



### NOTA DE PRENSA

#### CON ÉXITO SE LOGRO IZAR LAS SEIS COMPUERTAS DEL SISTEMA DE RIEGO TACARACA

Lo que se había convertido en un peligro latente para la población ante la inminente llegada de las aguas del fenómeno del niño serían las compuertas del Sistema de Riego TACARACA, que este último fin de semana pudieron ser izadas en su totalidad, generando de esta manera la tranquilidad de la población en especial a las de los lugares aledaños de la infraestructura hidráulica.

Como ya es sabido las compuertas quedaron atascadas ante la presión de las últimas avenidas de agua esto debido a un mal manejo operativo y por la irresponsabilidad de quienes administran esta obra de infraestructura hidráulica.

Algunas recomendaciones que dicto el encargado de ponerlas en funcionamiento Ing. Víctor Jiménez Ramírez es de bajar una por una no todas a la vez para poderlas manipular con total normalidad y no vuelva a ocurrir lo que paso meses atrás que se quedarón atascadas ante la presión del agua.



**Se agradece su difusión.**